

施設名称:八幡公園(所在地:中目黒4-15-21)

測定日:平成26年11月13日(木)

測定器:(株)堀場製作所 PA-1000 Radi

測定開始時間:13時19分

再測定器:日立アロカメディカル(株)製TCS-172B

天候:晴れ

測定単位: $\mu\text{Sv/h}$

※測定点(高さ)について

原則として「0.05メートル」のみ測定します。ただし、「0.05メートル」の測定結果が【0.20 $\mu\text{Sv/h}$ 】以上であった場合は「1メートル」の地点も測定します。

No.	測定場所	※測定点(高さ)	測定値	再測定値	再測定した場合の対応
①	(広場・上)ダスト	0.05メートル	0.053		
		1メートル			
②	(遊具・ブランコ)	0.05メートル	0.047		
		1メートル			
③	(砂場)	0.05メートル	0.034		
		1メートル			
④	(広場・下)ダスト	0.05メートル	0.051		
		1メートル			
⑤	(入口・下)インタロ	0.05メートル	0.055		
		1メートル			

